

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सुल्तानपुर

Email Id:-eesultanpur@rediffmail.com

(Near Bus Stand , PWD Campus Sultanpur-325204)

क्रमांक / सा.नि.वि. / 2026-27 / 405

दिनांक:- 19/05/26

✓ CF DAV PUBLIC SCHOOL,
GADEPAN, KOTA.


विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- 1. आपके पत्रांक 5592 दिनांक 07.03.2026 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड दीगोद द्वारा दिनांक 15-04-2026 को आपके द्वारा अनुशंसित एवं भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत औपचारिक शपथ-पत्र के आधार पर किया गया है। (चैकलिस्ट संलग्न) यह प्रमाणित किया जाता है कि यह भवन प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है।

यह प्रमाणपत्र 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् केवल 18-05-2029 तक वैध है, जो भवन मालिक द्वारा नियमित रखरखाव और संतोषजनक वार्षिक रखरखाव के अधीन है।

नोट:- यदि वर्ष के दौरान किसी भी समय भवन का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही अमान्य हो जाएगा।




(अंकित बिन्दल)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड सुल्तानपुर

क्रमांक / सा.नि.वि. / 2026 / 405

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक अभियन्ता, दीगोद।
2. रक्षित पत्रावली।



अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड सुल्तानपुर


20/5/26
HEAD MISTRESS
CF DAV PUBLIC SCHOOL
P. O. GADEPAN-325208
Dist. KOTA (Raj.)

चेक लिस्ट :- स्कूल भवन के सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा

- 1 भवन का प्रकार :- आर.सी.सी. पिलर पर निर्मित/भार वाहक दिवारो पर निर्मित
- 2 छत की प्रकार /स्थिति :- आर.सी.सी. की छत/पट्टियों की छत, सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 3 दीवारों का प्रकार/स्थिति :- पत्थर की चिनाई/ईट की चिनाई, सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 4 फर्श का प्रकार/ स्थिति :- सीमेंट का/विट्रीफाईड टाइल का/सी.सी. टाइल का/कच्चा/..... सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 5 दरवाजों का प्रकार / स्थिति :- लकड़ी के/लोहे के/..... सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 6 खिडकियों का प्रकार / स्थिति :- लकड़ी के/लोहे के/..... सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 7 प्लास्टर का प्रकार/स्थिति :- सीमेंट का/चूने का/..... सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 8 विद्युत व्यवस्था का प्रकार/ स्थिति :- कन्ड्यूट वायरिंग/प्लास्टर में दबी हुई वायरिंग/सतह पर की हुई वायरिंग/..... सुदृढ़/सामान्य/कमजोर
- 9 20 मीटर दायरे मे हाईटेशन लाईन की स्थिति :- हैं/नहीं हैं
- 10 अन्य विशेष तथ्य :- Satisfactory

Praveen
नाम मय हस्ताक्षर 15.04.2026

कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड-3, दिसा, सा.नि.वि. उपखण्ड, दोगोंद

चेक लिस्ट अधिशापी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड-3, सा.नि.वि. उपखण्ड-3, दिसा, सा.नि.वि. उपखण्ड, दोगोंद को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अतः उक्त भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

Praveen
नाम मय हस्ताक्षर 15.04.2026
कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता
(कार्यालय में ही)
सा.नि.वि. उपखण्ड, दोगोंद



Swite Chosh
20/5/26

HEAD MISTRESS
CF DAV PUBLIC SCHOOL
P. O. GADEPAN-325208
Dist. KOTA (Raj.)

Return in original
to AEP Digos
only